

ASPIROPLAST

AS
series





Filtri in poliestere a grande superficie filtrante con trattamento antistatico.

To obtain ample filtering capacity, polyester filters with anti-static treatment are fitted.

Filtres en polyester à grande surface filtrante avec traitement antistatique.



Per trasporto di materiali molto polverosi, dalla macchina AS 150, è possibile corredare l'alimentatore di battifiltro, un dispositivo che scuote il filtro, senza diffondere nell'ambiente la minima quantità di polvere.

For conveying of very dusty materials, it is possible to fit a filter with a filter shaker on all models from AS150 and above. The device which shakes the filter, eliminates dust being introduced into the environment.

Pour le transport de matériaux très poussiéreux, de la machine AS 150 il est possible d'équiper l'alimentateur de batteur de filtre, un dispositif qui secoue le filtre, sans diffuser dans l'environnement la moindre quantité de poussière




Per gli AS 50 S e AS 80 S è di serie la pulizia del filtro con soffio d'aria rotativo.

The AS 50 and AS 80 models are fitted with a rotating air blast for cleaning of the filter as standard.

Pour les AS 50 S et AS 80 S le nettoyage du filtre avec soufflé d'air rotatif est standard.



Limite consigliato d'impie
Economical limit of ope
Limite Économique d'emp



h = 3 mt.

ASPIROPLAST



Alimentatori monofase da 20 a 400 kg/ora
20 to 400 kg/h Single phase feeders
Alimentateurs monophasés de 20 à 400 Kg/h



o
ation
oi



I nostri alimentatori monofase serie AS, sono dotati di scheda di comando che permette secondo i modelli la regolazione dei parametri (sosta, carico, pulizia filtro, valvola proporzionale), con la segnalazione degli allarmi di mancata carica, pulizia filtro e sostituzione carboni motore.


Our single phase AS feeders are fitted with a control card, which, depending on the model will allow regulation of all parameters, (pause time, loading time, filter cleaning and proportional valve), and also alarm signals for lack of material loading, filter cleaning and replacement of motor carbon brushes.

Nos alimentateurs monophasés série AS sont pourvus de carte de commande qui permet, selon les modèles, le réglage des paramètres (halte, chargement, nettoyage du filtre, soupape proportionnelle), avec la signalisation des alarmes de manque de charge, nettoyage du filtre et remplacement des charbons moteur.

Con esclusione del PIXIE, tutti gli alimentatori della serie AS possono essere dotati della VPA (valvola proporzionale automatica), la semplicità costruttiva, il particolare movimento ad ancora dell'otturatore conferiscono un'ottima affidabilità anche con i granulati più difficili.

With the exception of PIXIE unit, all loaders in the AS series can be fitted with a VPA (automatic proportional valve). The simple design, the particular anchor movement of the shut off device all lead to excellent reliability even with the most difficult types of granule.

Avec l'exclusion du PIXIE, tous les alimentateurs de la série AS peuvent être équipés de la VPA (soupape proportionnelle automatique); la simplicité de construction, le mouvement particulier à ancre de l'obturateur lui confèrent une excellente fiabilité même avec les grains les plus difficiles.



Tutte le macchine sono dotate di serie degli adattatori da tramoggia, la lancia di fluidificazione è di 03 mt di tubo atossico antistatico per il trasporto del granulo.

All feeders are supplied with hopper adaptor supports, adjustable probes and 3 metres of non toxic anti-static flexible pipe for the conveying of the granules.

Toutes les machines sont équipées, dans la version standard, des adaptateurs de trémie, lance de fluidification et 03 m de tube atoxique antistatique pour le transport du grain.

Per il montaggio ottimale raccomandiamo l'utilizzo delle tramogge isolate, che evitano la riumidificazione del granulo essiccato e garantiscono un solido ancoraggio dell'alimentatore alla pressa o all'estrusore.

For a perfect installation, we recommend the use of a small insulated hopper, to guarantee a solid fixing of the unit to the injection moulding or extruder machine. Also this reduce the small amount of material in the hopper from attracting moisture.

Pour le montage optimal nous recommandons l'emploi des trémies isolées, qui évitent la réhumidification du grain séché et garantissent un ancrage solide de l'alimentateur à la presse ou à l'extrudeuse.





READY!

La scheda Ready predispone l'alimentatore monofase, ad essere riutilizzato per la creazione di impianti centralizzati.

The Ready card prepares the single phase loader for use with centralized feed system.



La carte Ready prédispose l'alimentateur monophasé à être réutilisé pour la création d'équipements centralisés.



É sufficiente sostituire il gruppo aspirante monofase con la testata dotata di valvola del vuoto, e la macchina è pronta per l'impianto centralizzato.

All that is required is to fit the unit with a new header unit fitted with a vacuum valve and the machine is ready for connection to the central plant.

Il suffit de remplacer le groupe aspirant monophasé avec la tête pourvue de soupape du vide et la machine est prête pour l'équipement centralisé.



Basterà poi collegare con un semplice cavetto twinex una macchina all'altra, installare una turbina, le tubazioni per creare la depressione, e le tubazioni del materiale, e l'impianto è pronto a funzionare, senza avere sprecato nulla.

It is then possible to connect each hopper feeder with a small Twinex-type cable. Introduce a Blower fan to create a vacuum, material pipework and the plant is ready for centralized operation without waste.

Il suffira ensuite de connecter avec un simple câbleau twinex une machine à l'autre, d'installer une turbine et des tubulures pour créer la dépression, les tubulures du matériel, et l'équipement est prêt à fonctionner sans aucun gaspillage.

AS
series

READY!

**E CON I MONOFASE
HAI GIÀ INIZIATO UN IMPIANTO
CENTRALIZZATO**



DEGA s.p.a.

Your Partner in Plastic Processing

Largo del Lavoro, 4, 6, 8
25040 Clusane sul Lago (BS) ITALY
Tel. (030) 989595 - Fax 030 989596
<http://www.dega-plastics.com>
E-mail: info@dega-plastics.com